

RAKEISUUSTUTKIMUS


Asiakas	Ramboll Finland	Kunta	Kontiolahti
Projekti	Ramboll Finland 2019	Materiaali	Hk
Urakoitsija		Lajite	Hk
Paikka	Kären alue P 03	Diaarinro	
Yhteyshenkilö	Antti Räsänen	Kasa	
Lisätieto			

Näytetunnus	1
Näytteenottopvm	30.01.2019
Näytteenottotapa	Asiakkaan ottama

Seulontatapa	Pesuseulonta (SFS-EN 933-1:2012)
E-moduli [MPa]	70
Routivuus GEO	Routimaton
Routivuus TIEH-04	Routimaton

Kokeen nimi (Menetelmä) [Yksikkö]	Tulos
Vesipitoisuus (SFS-EN 1097-5:2008) [%]	10.25

Seulat mm	Ohjealue min	max	Läpäisy %
22.4			100
16			99
11.2			98
8			97
5.6			95
4			92
2			84
1			65
0.5			31
0.25			9
0.125			4
0.063			2.5




Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettä.

Jakelu	Antti Räsänen
--------	---------------

Päiväys 04.02.2019

Allekirjoitus



Pyykkönen Pekka

Joensuun laboratorio
Karjalankatu 3
80200 Joensuu
pekka.pyykkonen@mitta.fi
+35840 710 4834